










INVENTARIO DE PALOMARES EN
LA TIERRA DE CAMPOS PALENTINA





INVENTARIO DE PALOMARES EN
LA TIERRA DE CAMPOS PALENTINA



© Grupo ARADUEY-CAMPOS

Fotografía: Manuel Malmierca Zurdo
Grupo ARADUEY-CAMPOS

Colaboradores: Manuel Malmierca Zurdo
Juan Carlos Aparicio Martín

ISBN: 978-84-613-4896-1

Dep. Legal: P-286/09


Impresión: Gráficas Zamart

Edita y financia: Grupo ARADUEY-CAMPOS. Septiembre 2009

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio ya sea electrónico, mecánico, óptico o fotocopia sin permiso del editor.

Ejemplar de distribución gratuita, prohibida su venta

www.palomarestierradecampospalentina.com



ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	9	FRECHILLA.....	108
INTRODUCCIÓN.....	11	FRÓMISTA.....	114
CONSIDERACIONES SOBRE ESTE INVENTARIO.....	13	FUENTES DE NAVA.....	122
INVENTARIO.....	15	FUENTES DE VALDEPERO.....	124
ABASTAS.....	17	GRIJOTA.....	129
ABIA DE LAS TORRES.....	21	GUAZA DE CAMPOS.....	133
AMAYUELAS DE ABAJO.....	27	HUSILLOS.....	140
AMAYUELAS DE ARRIBA.....	29	ITERO DE LA VEGA.....	142
AMPUDIA.....	32	LANTADILLA.....	143
AMUSCO.....	36	LOMAS.....	145
AÑOZA.....	40	MANQUILLOS.....	148
ARCONADA.....	43	MARCILLA DE CAMPOS.....	150
AUTILLA DEL PINO.....	48	MAZARIEGOS.....	154
AUTILLO DE CAMPOS.....	52	MAZUECOS DE VALDEGINATE.....	159
BAQUERÍN DE CAMPOS.....	54	MENESES DE CAMPOS.....	164
BECERRIL DE CAMPOS.....	59	MONZÓN DE CAMPOS.....	172
BELMONTE DE CAMPOS.....	61	MORATINOS Y SAN NICOLÁS	
BOADA DE CAMPOS.....	64	DEL REAL CAMINO.....	174
BOADILLA DE RIOSECO.....	66	OSORNO.....	177
BOADILLA DEL CAMINO.....	69	PAREDES DE NAVA.....	181
CAPILLAS.....	77	PEDRAZA DE CAMPOS.....	185
CARDEÑOSA DE VOLPEJERA.....	83	PERALES Y VILLALDAVÍN.....	190
CASTIL DE VELA.....	86	PIÑA DE CAMPOS.....	193
CASTROMOCHO.....	88	POBLACIÓN DE ARROYO Y ARROYO.....	195
CERVATOS, CALZADILLA		POBLACIÓN DE CAMPOS.....	197
Y QUINTANILLA DE LA CUEZA.....	96	POZO DE URAMA.....	204
CISNEROS.....	101	POZUELOS DEL REY.....	208
ESPINOSA DE VILLAGONZALO.....	104	REQUENA DE CAMPOS.....	210

ÍNDICE

REVENGA DE CAMPOS.....	212	VILLALCAZAR DE SIRGA.....	285
REVILLA DE CAMPOS.....	215	VILLALCÓN.....	288
RIBAS DE CAMPOS.....	218	VILLALUMBROSO.....	293
RIBEROS DE LA CUEZA.....	220	VILLAMARTÍN DE CAMPOS.....	299
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS.....	222	VILLAMUERA DE LA CUEZA.....	305
SAN MAMÉS DE CAMPOS.....	224	VILLANUEVA DEL REBOLLAR.....	308
SAN ROMÁN DE LA CUBA.....	226	VILLARMENTERO DE CAMPOS.....	311
SANTA CECILIA DEL ALCOR.....	230	VILLARRAMIEL.....	313
SANTILLANA DE CAMPOS.....	232	VILLASARRACINO.....	319
SANTOYO.....	233	VILLATOQUITE.....	322
TÁMARA.....	239	VILLAUMBRALES.....	326
TORREMORMOJÓN.....	247	VILLELGA.....	328
VALDE-UCIEZA.....	256	VILLEMAR.....	332
VALORIA DEL ALCOR.....	264	VILLERÍAS DE CAMPOS.....	335
VILLACIDALER.....	266	VILLOLDO, VILLANUEVA DEL RÍO Y CASTRILLEJO DE LA OLMA.....	341
VILLADIEZMA.....	272	VILLOVIECO.....	344
VILLAHERREROS.....	279		
VILLAJIMENA.....	283		

PRESENTACIÓN



Cuando en el año 2003 el Grupo ARADUEY-CAMPOS empezó a trabajar nos comprometimos a desarrollar un Plan de actuación entorno al mundo de los palomares con un triple objetivo:

- > El mantenimiento del paisaje de Tierra de Campos en el que la imagen del Palomar está consolidada y su desaparición supone una pérdida irreparable.
- > Recuperar parte de la importancia medioambiental de los palomares para el mantenimiento de estas aves vinculadas al ecosistema y al paisaje.
- > La promoción turística del territorio de Tierra de Campos con la que quizá es la seña de identidad más significativa y singular.

Hoy podemos decir que la presentación del Inventario de los palomares en la Tierra de Campos Palentina culmina un trabajo propuesto hace casi cinco años habiendo conseguido además:




- La rehabilitación de más de 55 palomares de la comarca
- La elaboración de una serie de itinerarios recogidos en un cuaderno de rutas que ha contado con una excelente acogida.
- La creación de un Centro de Interpretación del Palomar en la localidad de Santoyo.
- La promoción turística de la Tierra de Campos Palentina con todos sus alicientes en distintas ferias y encuentros.

La valoración del paisaje de Tierra de Campos involucra un conjunto de elementos de arquitectura popular entre los que el Palomar tradicional es el más destacado y como indicó en su momento F.P. Roldan, *“Los palomares de barro de la Comarca de Tierra de Campos constituyen un exponente muy claro de una parte de la arquitectura popular de Castilla y León, con la misma representatividad que el hórreo en Galicia, el molino en La Mancha o la Masía en Cataluña”*.

Siempre me he declarado una convencida de que los elementos culturales de nuestra Tierra de Campos Palentina constituyen un yacimiento de riqueza por descubrir. Viendo el resultado que ahora presentamos este convencimiento profundo se ve reforzado por una parte y confortado por otra ante la certeza de encontrarnos en el buen camino. Con este Inventario saldamos una deuda pendiente como era la de elaborar un trabajo de investigación inédito de todos los palomares de nuestra comarca. Este es el trabajo que ahora presentamos y estoy segura que supondrá un acontecimiento relevante situando a la Tierra de Campos Palentina como el territorio con mayor número y diversidad palomares tradicionales del mundo.

Petra García García

Presidenta Grupo ARADUEY-CAMPOS



INTRODUCCIÓN

EL INTERÉS POR LOS PALOMARES EN CASTILLA Y LEÓN

El origen de la situación de abandono en la que se encuentran hoy día los palomares se remonta a los años sesenta del pasado siglo, cuando el medio rural se vio sometido a profundos cambios. Así, el trasvase masivo de la población de los pueblos a las ciudades, la modernización de las explotaciones agrícolas por la utilización de maquinaria, el paso del secano al regadío, el empleo generalizado de abonos químicos, fungicidas y herbicidas, trajo como consecuencia la caída en desuso de la tradicional cría de las palomas y el consiguiente deterioro de la arquitectura que las cobijaba. Hasta entonces el agricultor que completaba su actividad con el cuidado de un palomar había obtenido diversos beneficios: carne de los pichones, abono de la palomina y hasta un cierto prestigio social por poseer un ejemplar de tan singular arquitectura. Pero en la nueva situación el agricultor no veía compensado el esfuerzo en tiempo y dinero que la dedicación al palomar conllevaba.

Sin embargo al final de la década de los años setenta se produjo un primer movimiento para llamar la atención a la desaparición a que estaban abocados los palomares tradicionales. Fueron los escritores y artistas que se movían en torno al periódico vallisoletano *El Norte de Castilla* los que tomaron en sus manos el hacer ver que los palomares eran parte del patrimonio cultural castellano y leones y que eran merecedores de ser conservados y hasta recuperados. Recordemos solo algunos de los nombres más conocidos, Delibes, Torbado, Salcedo, Cuadrado-Lomas, Carrascal, etc.

Este movimiento tuvo su concreción más señera en el gran estudio que sobre los palomares de barro de Tierra de Campos llevó a cabo Roldán Morales. Se trataba de su tesis doctoral en arqui-

itectura y se ha convertido en el manual de referencia para todo el que se quiera acercar a nuestros palomares. Allí quedaron establecidas las tipologías que se han convertido en clásicas: circulares, cuadrados, rectangulares, con patio, sin patio, a una vertiente etc. Además profundiza en la tesis del probable origen romano de los palomares y su importancia en la edad media.

En la década de los años ochenta es cuando se va construyendo el actual Estado de las Autonomías y serán las Cortes de Castilla y León las que acordaron la necesidad de proteger mediante la legislación el patrimonio histórico artístico del palomar como seña de identidad de las tierras castellano-leonesas. Se propuso además hacer un inventario de dicho patrimonio y establecer incentivos y ayudas para su rehabilitación. Sin embargo, los resultados no fueron muy halagüeños puesto que las ayudas fueron más bien escasas y en cuanto al inventario –si es que se hizo– no se ha dado a conocer a la opinión pública.

Así que tuvo que ser la iniciativa apasionada de algunos estudiosos individuales la que sacó adelante el conocimiento pormenorizado de los palomares en las distintas provincias de la Comunidad. Es el caso de Díez Anta en León y el de Yanes García en Zamora. También hay que señalar, aunque solo en una línea gráfica, el trabajo de Álvarez del Campo con los palomares vallisoletanos. Respecto a la provincia de Palencia, hay que reseñar las diversas publicaciones de Alcalde Crespo y la colección de plumillas del pintor Cuesta Calvo.

También en la década de los ochenta se produce otro hecho importante como fue el de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Ello supuso un cambio sustancial para

INTRODUCCIÓN

la agricultura española en general y la de Castilla y León en particular. Aquí nos interesa destacar la llegada de parte del dinero europeo a través de la creación de los Grupos de Acción Local. Estas entidades, nacidas desde las propias comarcas geográficas, han llevado adelante una encomiable acción de puesta en valor de los diferentes recursos naturales, paisajísticos, arquitectónicos, etc., que han supuesto una mejora evidente para el medio rural.

Es así como, a lo largo de los años noventa y de la primera década del presente siglo, se ha logrado en muchas comarcas castellano-leonesas reconstruir palomares tradicionales y darles de nuevo su uso tradicional con la cría de pichones y recuperando incluso viejas recetas gastronómicas. Por ejemplo, hay que destacar a este respecto la puesta en servicio de un matadero de pichones en la vallisoletana Cuenca de Campos, que ha permitido dar salida a los palomares rehabilitados de esa zona de Tierra de Campos.

Dentro de estas acciones de los Grupos de Acción Local, también se han ido creando Centros de Interpretación del Palomar, que han permitido dar a conocer este patrimonio y han fomentado el turismo cultural en nuestras tierras. Así destacamos los más antiguos de Villafáfila en Zamora o Matalana en Valladolid, y los más recientemente de Santoyo en Palencia o Castroverde de Campos en Zamora.

Quiero referirme ahora a mi contribución personal en el contexto de las actuaciones llevadas a cabo para rescatar el interés por los palomares en la provincia de Palencia. Durante seis años, de 1994 a 2000, y durante mi tiempo libre recorrí la provincia fotografiando y haciendo inventario del estado de sus palomares. Llegué a catalogar más de novecientos y, teniendo en cuenta que alguno se me escaparía a mi observación, concluí que el número de palomares tradicionales en la provincia de Palencia debía estar en el millar. En cuanto a su estado de conservación descubrí que no era tan lamentable como en un principio parecía: las dos terceras partes todavía estaba en un estado aceptable y susceptible de poder restaurarse, aunque evidentemente no vuelvan la gran mayoría a tener el uso original.

Además mi actividad como enseñante me llevó a crear, aparte de una página web sobre los palomares palentinos, diversos materiales educativos con el fin de hacer llegar a las nuevas generaciones el interés por los palomares. También como pionero de esta labor, no quiero dejar de citar al profesor Miguel Ángel Castro. A este último se debe el hecho de que un palomar de Palencia figure en un sello de correos de 2001 de una serie dedicada a la arquitectura.

Y finalmente, hay que dedicar un apartado especial al Grupo de Acción Local Araduey-Campos como la entidad que ahora mismo está haciendo más por los palomares palentinos, pues en estos últimos cinco años está sacando adelante un ambicioso plan de “Puesta en valor de los palomares de la Tierra de Campos Palentina”. Por un lado, y con sus subvenciones, ha logrado que se rehabiliten hasta cincuenta y cinco palomares. También hizo la convocatoria para la creación de un Centro de Interpretación del Palomar, que ha cuajado en la espléndida realidad del Centro de Santoyo, citado anteriormente. Sin olvidar que, en el capítulo de publicaciones, editó una Guía de la Tierra de Campos sirviéndose de los palomares como hilo conductor.

Y es así como llegamos a la obra que el lector tiene ahora en sus manos. Se trata de un catálogo exhaustivo de los palomares de la Tierra de Campos Palentina a fecha de 2009 y realizado por Araduey-Campos. Aquí se ha tenido la idea de comparar este catálogo con el que yo hice hace más de una década, con el objeto de poder ver la evolución de este patrimonio en estos años y poder deducir lo que puede esperarse en un futuro.

No quisiera terminar estas líneas sin decir que salvar la memoria de los palomares y de una forma de vida que ya pasó, es tarea de todos. Desde el doctor que investiga en la universidad, hasta el simple alfarero que sigue recreando las formas de los viejos palomares. Y en todos los demás, conocer, valorar y difundir este patrimonio que nuestros antepasados nos legaron.

Manuel Malmierca Zurdo

Palencia, agosto de 2009

CONSIDERACIONES SOBRE ESTE INVENTARIO

Cuando se comenzó a trabajar en la elaboración de un inventario de palomares del Territorio de Tierra de Campos Palentina se buscaron trabajos realizados previamente con el fin para poder utilizarlos y realizar un análisis comparado de la situación anterior y la actual.

De esta manera, se contacto con el profesor D. Manuel Malmierca Zurdo, quien, entre los años 1995 y 1999 principalmente, había realizado un inventario de los palomares de barro en la provincia de Palencia, y había creado una página en la red donde se difundía este trabajo (<http://perso.gratisweb.com/palomarespalencia/>).

En este amplio estudio, después de tratar lo que es y significa el palomar para estas tierras y hacer una introducción a los diferentes tipos y estados de los palomares, se estudiaba la distribución comarcal y finalmente, la parte del trabajo que a nosotros más nos interesaba, los palomares de las distintas localidades. De esta manera se indicaba su tipología, estado y eran numerados para poder localizarlos en un sencillo plano de la localidad. Este mismo sistema de trabajo es el que hemos seguido en el presente catalogo.

El inventario consta de una ficha por cada palomar en la que están anotados los aspectos que identifican a éste y lo diferencian del resto. Es un trabajo principalmente visual pues vamos a comparar dos imágenes tomadas con una diferencia media de doce años. Por este motivo cuando se han realizado las nuevas fotografías de los palomares se ha procurado hacerlas desde ángulos parecidos a las primeras si bien esto no ha sido posible en todos los casos debido principalmente a la diferente posición de sol a la hora de tomar las dos fotografías, a la existencia de nuevas construc-

ciones (cercados, carreteras etc..) o la desaparición física del propio palomar.

La localización de cada palomar viene recogida en la ficha de dos formas complementarias:

1º. Mediante la numeración que lo sitúa en el plano del pueblo.

2º. Con las coordenadas G.P.S. en las que marcamos altitud, longitud y latitud.

Otro aspecto que se señala en el presente trabajo es el de indicar aquellos palomares que han sido rehabilitados con apoyo económico del Grupo ARADUEY-CAMPOS a lo largo del periodo 2004 – 2007. Esta campaña ha conseguido que se recuperaran o se mejorasen más de medio centenar de palomares y ha supuesto el inicio de una mayor conciencia sobre nuestro patrimonio y paisaje como seña de identidad terracampina.

Observando el estado en que se encontraban los palomares en los años del primer inventario y el estado actual podemos aventurarnos en clasificar a sus propietarios en función de la “salud” de palomar y así nos encontramos con:

- Los que tienen con el palomar un compromiso sentimental fuerte y/o económico por lo éstos se encuentran bien cuidados.
- Los que ven el palomar como recuerdo familiar más o menos lejano y no quieren tirarlo pero tampoco tienen intención de realizar esfuerzo alguno para mantenerlo. Los palomares de estos propietarios poco a poco se van deteriorando y con el transcurso del tiempo corren el riesgo de desaparecer.
- Por último nos encontramos con los propietarios que no tenían con el palomar ningún

CONSIDERACIONES SOBRE ESTE INVENTARIO

tipo de vinculación, lo han heredado, comprado con otras propiedades... pero en cualquier caso no lo sienten más que como un estorbo en la parcela o la casa por lo que estos palomares son los que han desaparecido o se encuentran en estado ruinoso.

Con este trabajo además de inventariar el conjunto de palomares de Tierra de Campos Palentina también se ha pretendido establecer

una comparación del estado de cada palomar respecto a su situación anterior en el marco de la localidad donde se ubican para que de manera muy gráfica, con un simple vistazo, se observe la diferencia de estado de los palomares en el conjunto del pueblo. Para ello se han utilizado los siguiente iconos y colores que reflejan su forma (cuadrado, circular y otros (hexagonal, octogonal o irregular) y su distinto estado de conservación.



ESTUDIO COMPARATIVO 1995-99/2009




	1995-99		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	667	100%	726	100%
Buenos	234	35,1%	286	39,4%
Regulares	223	33,4%	91	12,5%
Malos	73	10,9%	42	5,8%
Ruinas	75	11,2%	116	16%
Restos	62	9,3%	120	16,5%
Desaparecidos en este periodo			71	9,8%




Cabe señalar que en el anterior inventario, se catalogaron 667 palomares mientras que en

el actual se han catalogado 726 palomares en 95 localidades.




INVENTARIO





ABASTAS

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	10	100%	10	100%
Buenos	7	70%	7	70%
Regulares	2	20%	0	0%
Malos	1	10%	1	10%
Ruinas	0	0%	2	20%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:


ALT 794 | N 42° 14.201' | W 004° 47.456'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: Rehabilitado con trulla de barro

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004



ABASTAS



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 803 | N 42° 14.357' | W 004° 47.631'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 801 | N 42° 14.329' | W 004° 47.657'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 804 | N 42° 14.463' | W 004° 47.610'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 803 | N 42° 14.468' | W 004° 47.590'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 803 | N 42° 14.497' | W 004° 47.621'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006




< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 805 | N 42° 14.520' | W 004° 47.439'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: trulla de barro y después pintado
Objeto de actuación por parte del programa: no



ABASTAS



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 812 | N 42° 14.480' | W 004° 47.479'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 814 | N 42° 14.440' | W 004° 47.465'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**


Coordenadas GPS:
ALT 804 | N 42° 14.350' | W 004° 47.353'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



ABIA DE LAS TORRES

2009



	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	11	100%	15	100%
Buenos	4	36%	5	33%
Regulares	4	36%	4	26%
Malos	1	9%	0	0%
Ruinas	1	9%	2	13%
Restos	1	9%	1	6%
Desaparecidos en este periodo			3	20%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 831 | N 42° 25.272' | W 004° 25.811'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



ABIA DE LAS TORRES



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 828 | N 42° 25.108' | W 004° 25.265'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 830 | N 42° 25.113' | W 004° 25.273'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:


ALT 829 | N 42° 25.329' | W 004° 25.437'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no





ABIA DE LAS TORRES



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 827 | N 42° 25.166' | W 004° 25.079'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 822 | N 42° 25.174' | W 004° 25.106'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999


2009 >




PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 821 | N 42° 25.206' | W 004° 25.090'
 Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no





ABIA DE LAS TORRES



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 817 | N 42° 25.188' | W 004° 25.101'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 822 | N 42° 25.194' | W 004° 25.115'
Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 831 | N 42° 25.220' | W 004° 25.139'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



ABIA DE LAS TORRES



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 847 | N 42° 25.242' | W 004° 25.172'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 839 | N 42° 25.101' | W 004° 25.340'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: de nueva construcción
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 833 | N 42° 25.252' | W 004° 25.304'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no

ABIA DE LAS TORRES



NO INVENTARIADO

< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 835 | N 42° 25.253' | W 004° 25.274'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



NO INVENTARIADO

< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 839 | N 42° 25.253' | W 004° 25.244'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no

AMAYUELAS DE ABAJO

2009

Término Municipal de San Cebrián de Campos



- 1
- 2
- 3
- 4

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	3	100%	4	100%
Buenos	0	0%	2	50%
Regulares	1	33%	0	0%
Malos	2	67%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	25%
Restos	0	0%	1	25%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 771 | N 42° 11. 987' | W 004° 29.884'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: bonito cortavientos

Objeto de actuación por parte del programa: no

AMAYUELAS DE ABAJO



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 785 | N 42° 12. 136' | W 004° 29.697'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: lo mas significativo es su foma

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 782 | N 42° 12. 223' | W 004° 29.821'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un local cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 780 | N 42° 12. 214' | W 004° 29.753'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

AMAYUELAS DE ARRIBA

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	5	100%
Buenos	0	0%	1	20%
Regulares	2	40%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	20%
Restos	3	60%	3	60%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 784 | N 42° 12. 585' | W 004° 29.243'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



AMAYUELAS DE ARRIBA



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 782 | N 42° 12. 573' | W 004° 29.077'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 786 | N 42° 12. 636' | W 004° 29.141'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 793 | N 42° 12. 738' | W 004° 29.473'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



AMAYUELAS DE ARRIBA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 12. 726' | W 004° 29.481'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

AMPUDIA

2009



	1995/6		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	9	100%	10	100%
Buenos	2	22%	2	20%
Regulares	2	22%	1	10%
Malos	1	11%	0	0%
Ruinas	1	11%	3	30%
Restos	3	33%	4	40%
Desaparecidos en este periodo	0		0	0%



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 778 | N 41° 55.121' | W 004° 47.094'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 782 | N 41° 55.118' | W 004° 47.116'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 785 | N 41° 55.104' | W 004° 47.111'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 785 | N 41° 55.092' | W 004° 47.109'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



AMPUDIA



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 783 | N 41° 55.072' | W 004° 47.124'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 780 | N 41° 55.216' | W 004° 47.138'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: cuando se restaura, se suprime el primer muro y ahora el muro exterior es el que era el segundo

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 780 | N 41° 55.421' | W 004° 47.017'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 795 | N 41° 55.017' | W 004° 47.569'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su pequeño tamaño
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 744 | N 41° 54.797' | W 004° 46.932'
Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 781 | N 41° 55.179' | W 004° 47.484'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

AMUSCO

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	8	100%	10	100%
Buenos	7	90%	9	90%
Regulares	1	10%	1	10%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 765 | N 42° 10.358' | W 004° 28.491'

Estado de conservación: bueno


Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 774 | N 42° 10.301' | W 004° 28.432'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: rehabilitado con materiales modernos
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 774 | N 42° 10.247' | W 004° 28.437'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 772 | N 42° 10.190' | W 004° 28.544'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: tamaño de la puerta muy pequeño
 Objeto de actuación por parte del programa: si
 año: 2006



AMUSCO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 771 | N 42° 10.190' | W 004° 28.505'

Estado de conservación: regular

Características significativas: tamaño de la puerta muy pequeño

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 773 | N 42° 10.168' | W 004° 28.481'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: tamaño de la puerta muy pequeño

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 776 | N 42° 09.944' | W 004° 28.348'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: tamaño de la puerta muy pequeño

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 769 | N 42° 10.579' | W 004° 28.225'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 764 | N 42° 10.432' | W 004° 28.344'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 42° 10.547' | W 004° 28.370'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: en la parte superior de una casa de campo. Dentro de un recinto cercado.
Objeto de actuación por parte del programa: no

AÑOZA

2009

Término Municipal de Valle de Retortillo



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	4	100%	5	100%
Buenos	2	50%	3	60%
Regulares	2	50%	1	20%
Malos	0	0%	1	20%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 772 | N 42° 13.399' | W 004° 47.116'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: curiosa construcción de los tejados

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 783 | N 42° 13.480' | W 004° 47.128'
 Estado de conservación: malo

Características significativas: curiosa construcción de los tejados. Dentro de un recinto cerrado.
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 786 | N 42° 13.481' | W 004° 46.128'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998


2009 >




PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 796 | N 42° 13.760' | W 004° 46.905'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no





AÑOZA



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 782 | N 42° 13.212' | W 004° 47.046'

Estado de conservación: bueno


Características significativas: en reparación

Objeto de actuación por parte del programa: no



ARCONADA

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	12	100%	13	100%
Buenos	4	33%	2	15%
Regulares	4	33%	2	15%
Malos	3	25%	1	8%
Ruinas	1	8%	5	38%
Restos	0	0%	3	23%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 803 | N 42° 19.556' | W 004° 29.633'

Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



ARCONADA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 802 | N 42° 19.700' | W 004° 29.631'

Estado de conservación: regular

Características significativas: muchos pináculos en su tejado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 805 | N 42° 19.711' | W 004° 29.634'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: curioso cortavientos trasero

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 810 | N 42° 19.759' | W 004° 29.665'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



ARCONADA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 808 | N 42° 19.755' | W 004° 29.675'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dos palomares en el mismo edificio, por eso posee dos puertas

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 823 | N 42° 19.971' | W 004° 29.767'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 822 | N 42° 19.875' | W 004° 29.778'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



ARCONADA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 819 | N 42° 19.878' | W 004° 29.800'

Estado de conservación: malo

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 824 | N 42° 19.839' | W 004° 29.807'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 822 | N 42° 19.854' | W 004° 29.819'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dos palomares en el mismo edificio, por eso la existencia de dos puertas

Objeto de actuación por parte del programa: no



ARCONADA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 816 | N 42° 19.714' | W 004° 29.842'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 805 | 42° 19.708' | W 004° 29.694'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >




PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 825 | N 42° 19.871' | W 004° 29.849'
Estado de conservación: restos

Características significativas: palomar situado en una especie de torre
Objeto de actuación por parte del programa: no

AUTILLA DEL PINO

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	7	100%	8	100%
Buenos	4	57%	6	75%
Regulares	3	43%	1	12%
Malos	0	0%	1	12%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 858 | N 41° 59.626' | W 004° 37.341

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

AUTILLA DEL PINO



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 866 | N 41° 59.683' | W 004° 37.804'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 872 | N 41° 59.640' | W 004° 37.860'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 871 | N 41° 59.613' | W 004° 37.812'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



AUTILLA DEL PINO



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 871 | N 41° 59.643' | W 004° 37.940'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 814 | N 41° 57.932' | W 004° 39.042'

Estado de conservación: regular

Características significativas: construcción en piedra de sillería

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 812 | N 41° 57.949' | W 004° 39.340'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: contrafuertes en sus cuatro paredes

Objeto de actuación por parte del programa: no



AUTILLA DEL PINO



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 812 | N 41° 59.513' | W 004° 37.807'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado


Objeto de actuación por parte del programa: no

AUTILLO DE CAMPOS

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	4	100%	4	100%
Buenos	1	25%	1	25%
Regulares	2	50%	3	75%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	25%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 765 | N 42° 05.196' | W 004° 49.656'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: buena técnica de recuperación en materiales y colores

Objeto de actuación por parte del programa: no

AUTILLO DE CAMPOS



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 764 | N 42° 05.506' | W 004° 49.738'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 767 | N 42° 05.391' | W 004° 49.887'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 766 | N 42° 05.246' | W 004° 49.853'
Estado de conservación: regular

Características significativas: antigua caseta de la era reconvertida en palomar
Objeto de actuación por parte del programa: no

BAQUERÍN DE CAMPOS

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	12	100%	12	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	5	42%	3	25%
Malos	4	33%	1	8%
Ruinas	2	17%	4	33%
Restos	1	8%	4	33%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 741 | N 42° 01.005' | W 004° 46.707

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

BAQUERÍN DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 741 | N 42° 01.004' | W 004° 46.712'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 727 | N 42° 00.926' | W 004° 46.776'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 737 | N 42° 00.914' | W 004° 46.766'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



BAQUERÍN DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 742 | N 42° 00.969' | W 004° 46.769'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 739 | N 42° 00.879' | W 004° 46.854'

Estado de conservación: restos

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 748 | N 42° 00.930' | W 004° 46.818'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



BAQUERÍN DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 703 | N 42° 01.012' | W 004° 46.814'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 748 | N 42° 01.033' | W 004° 46.820'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 42° 01.039' | W 004° 46.837'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



BAQUERÍN DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 42° 10.010' | W 004° 46.834'

Estado de conservación: restos

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 42° 01.051' | W 004° 47.085'

Estado de conservación: regular


Características significativas: llama la atención sus características troneras

Objeto de actuación por parte del programa: no



BECERRIL DE CAMPOS

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	3	100%	3	100%
Buenos	2	67%	1	33%
Regulares	0	0%	1	33%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	33%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			1	33%



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 767 | N 42° 06.298' | W 004° 38.494'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



BECERRIL DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 766 | N 42° 06.320' | W 004° 38.412'

Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 767 | N 42° 06.325' | W 004° 38.380'

Estado de conservación: bueno


Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



BELMONTE DE CAMPOS

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	6	100%	6	100%
Buenos	2	33%	1	17%
Regulares	0	0%	1	17%
Malos	1	17%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	3	50%	2	33%
Desaparecidos en este periodo			2	33%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 734 | N 41° 56.671' | W 004° 59.315'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

BELMONTE DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 739 | N 41° 56.611' | W 004° 59.336'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 741 | N 41° 56.679' | W 004° 59.085'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 738 | N 41° 56.727' | W 004° 59.004'

Estado de conservación: regular

Características significativas: a pesar de estar rodeado de varios cables, existen grietas importantes en el muro

Objeto de actuación por parte del programa: no



BELMONTE DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 737 | N 41° 56.656' | W 004° 59.005'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 739 | N 41° 56.640' | W 004° 58.990'

Estado de conservación: desaparecido


Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADA DE CAMPOS

2009



- 1
- 2

	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	2	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	1	50%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	50%
Restos	1	50%	1	50%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 748 | N 41° 59.277' | W 004° 52.729'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

BOADA DE CAMPOS



< 1995

2009 >

**PALOMAR NÚMERO: 2****TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 746 | N 41° 59.280' | W 004° 52.476'


Estado de conservación: ruinas

Características significativas: existe un árbol en el patio interior que habra favorecido su derrumbamiento

Objeto de actuación por parte del programa: no

BOADILLA DE RIOSECO

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	4	100%	5	100%
Buenos	2	50%	1	20%
Regulares	1	25%	0	0%
Malos	0	0%	1	20%
Ruinas	1	25%	1	20%
Restos	0	0%	2	40%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 755 | N 42° 10.797' | W 004° 57.701'

Estado de conservación: malo

Características significativas: llama la atención su gran tamaño

Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADILLA DE RIOSECO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 777 | N 42° 10.839' | W 004° 57.651'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 779 | N 42° 10.832' | W 004° 57.598'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: poseía un llamativo cortavientos
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 782 | N 42° 10.882' | W 004° 57.302'
 Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADILLA DE RIOSECO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 791 | N 42° 11.495' | W 004° 57.283'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

BOADILLA DEL CAMINO

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	19	100%	20	100%
Buenos	5	26%	9	45%
Regulares	8	42%	2	10%
Malos	1	5%	2	10%
Ruinas	5	26%	0	0%
Restos	0	0%	4	20%
Desaparecidos en este periodo			3	15%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 15.671' | W 004° 20.599'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: posee tres alturas de tejados

Objeto de actuación por parte del programa: no

BOADILLA DEL CAMINO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 795 | N 42° 15.685' | W 004° 20.561'

Estado de conservación: restos

Características significativas: por su forma y altura, debió ser un bonito palomar

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 15.689' | W 004° 20.543'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 787 | N 42° 15.721' | W 004° 20.698'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: en la misma parcela donde se encontraba se ha construido otro

Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADILLA DEL CAMINO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 790 | N 42° 15.715' | W 004° 20.721'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 790 | N 42° 15.726' | W 004° 20.727'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: curiosa forma de los tejados
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 786 | N 42° 15.745' | W 004° 20.743'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: originalmente tenía patio pero en alguna remodelación se suprimió creando un nuevo tejado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADILLA DEL CAMINO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 782 | N 42° 15.777' | W 004° 20.749'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 784 | N 42° 15.713' | W 004° 20.752'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: el patio original fué sustituido por un tejado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 787 | N 42° 15.702' | W 004° 20.741'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADILLA DEL CAMINO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 779 | N 42° 15.671' | W 004° 20.769'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 802 | N 42° 16.000' | W 004° 20.796'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**


Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 15.944' | W 004° 20.811'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADILLA DEL CAMINO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 798 | N 42° 15.940' | W 004° 20.765'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 787 | N 42° 15.849' | W 004° 20.822'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 789 | N 42° 15.590' | W 004° 20.660'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADILLA DEL CAMINO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 789 | N 42° 15.597' | W 004° 20.674'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 18 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 789 | N 42° 15.600' | W 004° 20.632'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: el patio antiguo, fue sustituido por un tejado
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 19 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 788 | N 42° 15.711' | W 004° 20.848'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



BOADILLA DEL CAMINO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 20

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 792 | N 42° 15.708' | W 004° 20.734'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: está en la misma parcela en la que estaba el nº 4

Objeto de actuación por parte del programa: no

CAPILLAS

2009



	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	14	100%	15	100%
Buenos	4	29%	2	13%
Regulares	3	21%	2	13%
Malos	0	0%	1	7%
Ruinas	4	29%	5	33%
Restos	3	21%	2	13%
Desaparecidos en este periodo			3	20%



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 42° 00.860' | W 004° 53.215'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

CAPILLAS



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 754 | N 42° 00.852' | W 004° 53.230'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 757 | N 42° 00.843' | W 004° 53.249'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 755 | N 42° 00.727' | W 004° 53.539'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

CAPILLAS



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 760 | N 42° 00.748' | W 004° 53.558'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 761 | N 42° 01.033' | W 004° 53.444'
 Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 761 | N 42° 01.250' | W 004° 53.392'
 Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no

CAPILLAS



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 760 | N 42° 01.262' | W 004° 53.388'
 Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 766 | N 42° 00.891' | W 004° 53.680'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: bonito conjunto cortaviento y pinaculos
 Objeto de actuación por parte del programa: si
 año: 2004



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 766 | N 42° 00.881' | W 004° 53.679'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no

CAPILLAS



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 761 | N 42° 00.887' | W 004° 53.762'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 765 | N 42° 00.885' | W 004° 53.810'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: en la última reparación ha desaparecido el cortavientos
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 759 | N 42° 00.853' | W 004° 53.741'
 Estado de conservación: ruina

Características significativas: aprobada actuación por el programa en 2006 no se llevó a cabo la obra
 Objeto de actuación por parte del programa: no

CAPILLAS



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 759 | N 42° 00.835' | W 004° 53.774'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 15 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 764 | N 42° 00.873' | W 004° 53.762'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	5	100%
Buenos	2	40%	2	40%
Regulares	2	40%	2	40%
Malos	0	0%	1	20%
Ruinas	1	20%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 831 | N 42° 13.874' | W 004° 42.073'

Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



CARDEÑOSA DE VOLPEJERA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 825 | N 42° 13.968' | W 004° 42.195'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 825 | N 42° 13.960' | W 004° 42.268'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 826 | N 42° 13.981' | W 004° 42.065'
 Estado de conservación: malo

Características significativas: curiosa mezcla de construcción redonda y tejado cuadrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



CARDEÑOSA DE VOLPEJERA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 825 | N 42° 14.089' | W 004° 42.068'


Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

CASTIL DE VELA

2009



- 1
- 2
- 3

	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	3	100%	3	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	0	0%	1	33%
Malos	1	33%	0	0%
Ruinas	1	33%	1	33%
Restos	1	33%	1	33%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 760 | N 41° 59.125' | W 004° 57.659'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



CASTIL DE VELA



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 760 | N 41° 59.123' | W 004° 57.683'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 755 | N 41° 59.108' | W 004° 57.384'

Estado de conservación: regular


Características significativas: curiosidad en la sujeción del muro exterior, mediante madera y alambre, al muro interior

Objeto de actuación por parte del programa: no



CASTROMOCHO

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	19	100%	20	100%
Buenos	4	21%	4	20%
Regulares	7	37%	4	20%
Malos	3	16%	0	0%
Ruinas	3	16%	2	10%
Restos	2	11%	1	5%
Desaparecidos en este periodo			9	45%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 749 | N 42° 02.064' | W 004° 49.459'

Estado de conservación: regular

Características significativas: llama la atención su gran tamaño

Objeto de actuación por parte del programa: no



CASTROMOCHO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 759 | N 42° 02.124' | W 004° 49.497'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: se ha sustituido el tejado de teja por uralita
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 755 | N 42° 02.088' | W 004° 49.883'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >




PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 752 | N 42° 02.099' | W 004° 49.849'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no





CASTROMOCHO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 753 | N 42° 02.139' | W 004° 49.855'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 757 | N 42° 02.160' | W 004° 49.910'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 42° 01.978' | W 004° 49.820'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no





CASTROMOCHO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 761 | N 42° 01.786' | W 004° 49.872'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 760 | N 42° 01.805' | W 004° 49.886'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 750 | N 42° 01.491' | W 004° 49.229'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no





CASTROMOCHO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 752 | N 42° 01.483' | W 004° 49.163'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 756 | N 42° 01.517' | W 004° 49.162'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: armonica mezcla de colores en la rehabilitacion

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:


ALT 760 | N 42° 01.525' | W 004° 49.123'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no





CASTROMOCHO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 761 | N 42° 01.541' | W 004° 48.975'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 767 | N 42° 01.653' | W 004° 49.056'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 755 | N 42° 01.713' | W 004° 49.233'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



CASTROMOCHO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 752 | N 42° 01.504' | W 004° 49.500'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 18

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 753 | N 42° 01.469' | W 004° 49.666'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 19

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 755 | N 42° 01.449' | W 004° 49.615'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



CASTROMOCHO



NO INVENTARIADO

< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 20

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO




Coordenadas GPS:

ALT 754 | N 42° 01.698' | W 004° 49.284'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



CERVATOS, CALZADILLA Y QUINTANILLA DE LA CUEZA



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	12	100%	12	100%
Buenos	5	42%	5	42%
Regulares	5	42%	4	33%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	8%	1	8%
Restos	1	8%	2	17%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 851 | N 42° 19.733' | W 004° 48.447'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

CERVATOS, CALZADILLA Y QUINTANILLA DE LA CUEZA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 845 | N 42° 17.918' | W 004° 47.783'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 847 | N 42° 17.901' | W 004° 47.808'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llamativo pináculo central

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 841 | N 42° 17.912' | W 004° 47.736'

Estado de conservación: regular

Características significativas: llamativo pináculo central

Objeto de actuación por parte del programa: no



CERVATOS, CALZADILLA Y QUINTANILLA DE LA CUEZA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 844 | N 42° 17.902' | W 004° 47.757'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 844 | N 42° 17.874' | W 004° 47.752'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 843 | N 42° 17.817' | W 004° 47.669'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



CERVATOS, CALZADILLA Y QUINTANILLA DE LA CUEZA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 842 | N 42° 17.765' | W 004° 47.721'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 844 | N 42° 17.864' | W 004° 47.647'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 844 | N 42° 17.927' | W 004° 47.728'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

CERVATOS, CALZADILLA Y QUINTANILLA DE LA CUEZA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 866 | N 42° 20.214' | W 004° 49.377'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 846 | N 42° 17.199' | W 004° 46.368'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

CISNEROS

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	5	100%
Buenos	3	60%	2	40%
Regulares	2	40%	0	0%
Malos	0	0%	1	20%
Ruinas	0	0%	1	20%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			1	20%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 789 | N 42° 13.418' | W 004° 51.580'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



CISNEROS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 790 | N 42° 13.445' | W 004° 52.015'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: destaca el pináculo central
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 788 | N 42° 13.327' | W 004° 51.918'
Estado de conservación: malo

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 786 | N 42° 13.121' | W 004° 51.589'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



CISNEROS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 786 | N 42° 12.911' | W 004° 51.635'


Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	7	100%	8	100%
Buenos	1	14%	3	38%
Regulares	2	29%	2	25%
Malos	3	43%	1	12%
Ruinas	1	14%	1	12%
Restos	0	0%	1	12%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 866 | N 42° 29.033' | W 004° 22.146'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006

ESPINOSA DE VILLAGONZALO



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 829 | N 42° 28.882' | W 004° 22.351'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 827 | N 42° 28.793' | W 004° 22.413'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 839 | N 42° 28.672' | W 004° 22.222'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

ESPINOSA DE VILLAGONZALO



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 852 | N 42° 28.670' | W 004° 22.024'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 842 | N 42° 28.877' | W 004° 22.144'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 824 | N 42° 28.333' | W 004° 22.662'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



ESPINOSA DE VILLAGONZALO



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**




Coordenadas GPS:

ALT 829 | N 42° 28.703' | W 004° 22.423'

Estado de conservación: regular


Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



FRECHILLA

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	14	100%	14	100%
Buenos	2	14%	10	71%
Regulares	8	57%	0	0%
Malos	1	7%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	7%
Restos	3	21%	1	7%
Desaparecidos en este periodo			2	14%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 759 | N 42° 08.284' | W 004° 50.190'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2006



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 769 | N 42° 08.345' | W 004° 50.217'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llamativo cortavientos

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 768 | N 42° 08.364' | W 004° 50.217'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:


ALT 767 | N 42° 08.432' | W 004° 50.199'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004



FRECHILLA



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO**

Coordenadas GPS:
ALT 771 | N 42° 08.689' | W 004° 50.089'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO**

Coordenadas GPS:
ALT 770 | N 42° 08.696' | W 004° 50.070'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 **TIPO DE PALOMAR: ELÍPTICO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 773 | N 42° 08.586' | W 004° 50.254'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:
 ALT 771 | N 42° 08.550' | W 004° 50.229'
 Estado de conservación: ruina

Características significativas: llama la atención su gran tamaño
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 772 | N 42° 08.536' | W 004° 50.262'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su gran tamaño y el cortavientos
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >




PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 771 | N 42° 08.536' | W 004° 50.275'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su cortavientos
 Objeto de actuación por parte del programa: no



FRECHILLA



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 775 | N 42° 08.533' | W 004° 50.213'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su cortavientos. La imagen de este palomar se utilizó en la edición de un sello de correos.

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 778 | N 42° 07.928' | W 004° 50.655'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su pináculo central

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 770 | N 42° 08.179' | W 004° 49.961'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su pináculo central

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



FRECHILLA



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO

Coordenadas GPS:

ALT 771 | N 42° 08.232' | W 004° 50.091'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

FRÓMISTA

2009



	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	18	100%	20	100%
Buenos	13	72%	11	55%
Regulares	3	17%	3	15%
Malos	1	6%	1	5%
Ruinas	0	0%	1	5%
Restos	1	6%	1	5%
Desaparecidos en este periodo			3	15%



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 16.197' | W 004° 24.655'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 796 | N 42° 16.007' | W 004° 23.903'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 795 | N 42° 16.018' | W 004° 23.838'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 797 | N 42° 15.991' | W 004° 23.831'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no

FRÓMISTA



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 792 | N 42° 16.048' | W 004° 23.880'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 793 | N 42° 16.114' | W 004° 23.931'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 793 | N 42° 16.108' | W 004° 23.963'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: adosado a merenderos y bodegas
 Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 797 | N 42° 15.942' | W 004° 23.903'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 195 | N 42° 16.117' | W 004° 24.554'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 782 | N 42° 15.890' | W 004° 24.185'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: tres alturas de tejados
Objeto de actuación por parte del programa: no



FRÓMISTA



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 788 | N 42° 16.364' | W 004° 24.168'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 793 | N 42° 16.346' | W 004° 24.132'

Estado de conservación: regular

Características significativas: su estado es bueno pero haría falta un retejo

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 16.350' | W 004° 24.108'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: tres alturas de tejado

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 790 | N 42° 16.376' | W 004° 24.114'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 783 | N 42° 15.944' | W 004° 24.414'
 Estado de conservación: malo

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 780 | N 42° 16.102' | W 004° 24.460'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



FRÓMISTA



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 789 | N 42° 16.115' | W 004° 24.488'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 18

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 788 | N 42° 16.171' | W 004° 24.328'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 19

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 796 | N 42° 16.167' | W 004° 24.156'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



NO INVENTARIADO

< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 20

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 784 | N 42° 16.097' | W 004° 24.137'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

FUENTES DE NAVA

2009



- 1
- 2

	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	0	0%	2	100%
Buenos	0	0%	2	100%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 756 | N 42° 05.079' | W 004° 47.584'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado. Construcción moderna.

Objeto de actuación por parte del programa: no

FUENTES DE NAVA



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 767 | N 42° 05.111' | W 004° 47.529'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado. Construcción moderna.

Objeto de actuación por parte del programa: no

FUENTES DE VALDEPERO

2009



	1994		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	11	100%	11	100%
Buenos	3	27%	2	18%
Regulares	3	27%	3	27%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	9%	0	0%
Restos	4	37%	3	27%
Desaparecidos en este periodo			3	27%



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 800 | N 42° 04.592' | W 004° 29.899'

Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

FUENTES DE VALDEPERO



< 1994
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 801 | N 42° 04.583' | W 004° 29.890'
Estado de conservación: restos

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1994
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 891 | N 42° 04.502' | W 004° 29.834'
Estado de conservación: regular

Características significativas: tamaño muy pequeño
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1994
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 795 | N 42° 04.551' | W 004° 29.724'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



FUENTES DE VALDEPERO



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 791 | N 42° 04.511' | W 004° 29.630'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 792 | N 42° 04.450' | W 004° 30.296'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 796 | N 42° 04.421' | W 004° 30.344'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



FUENTES DE VALDEPERO



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 795 | N 42° 04.120' | W 004° 30.417'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 793 | N 42° 04.055' | W 004° 30.204'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 801 | N 42° 04.675' | W 004° 30.126'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: estaba donde se construyen nuevas urbanizaciones
 Objeto de actuación por parte del programa: no

FUENTES DE VALDEPERO



< 1994

2009 >

**PALOMAR NÚMERO: 11****TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 809 | N 42° 05.000' | W 004° 29.997'


Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

GRIJOTA

2009



	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	9	100%	9	100%
Buenos	7	78%	4	45%
Regulares	0	0%	1	11%
Malos	2	22%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	11%
Restos	0	0%	1	11%
Desaparecidos en este periodo			2	22%



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 748 | N 42° 02.875' | W 004° 35.109'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: posee una entrada en piedra de sillería

Objeto de actuación por parte del programa: no



GRIJOTA



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 745 | N 42° 02.914' | W 004° 35.216'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 749 | N 42° 03.083' | W 004° 35.343'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995


2009 >




PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 750 | N 42° 03.110' | W 004° 35.335'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no





GRIJOTA



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 745 | N 42° 03.175' | W 004° 35.650'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 748 | N 42° 03.461' | W 004° 35.072'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 753 | N 42° 03.472' | W 004° 35.146'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: rehabilitándose para algún tipo de negocio turístico
Objeto de actuación por parte del programa: no



GRIJOTA



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 752 | N 42° 03.274' | W 004° 34.800'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 752 | N 42° 01.654' | W 004° 35.862'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no

GUAZA DE CAMPOS

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	18	100%	18	100%
Buenos	2	11%	7	39%
Regulares	9	50%	0	0%
Malos	3	17%	2	11%
Ruinas	2	11%	5	28%
Restos	2	11%	3	17%
Desaparecidos en este periodo			1	6%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 788 | N 42° 07.843' | W 004° 54.456'

Estado de conservación: malo

Características significativas: llamativo cortavientos

Objeto de actuación por parte del programa: no

GUAZA DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO

Coordenadas GPS:

ALT 787 | N 42° 07.868' | W 004° 54.463'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO

Coordenadas GPS:

ALT 789 | N 42° 07.868' | W 004° 54.447'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 789 | N 42° 07.881' | W 004° 54.453'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: llama la atención su gran altura

Objeto de actuación por parte del programa: no

GUAZA DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 787 | N 42° 07.882' | W 004° 54.477'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 789 | N 42° 07.871' | W 004° 54.475'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 787 | N 42° 07.870' | W 004° 54.511'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



GUAZA DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 792 | N 42° 07.839' | W 004° 54.507'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: debido a su estado se puede observar la construcción interior

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 790 | N 42° 07.799' | W 004° 54.469'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: debido a su estado se puede observar la construcción interior

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 790 | N 42° 07.788' | W 004° 54.526'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: debido a su estado se puede observar la construcción interior

Objeto de actuación por parte del programa: no



GUAZA DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 790 | N 42° 07.782' | W 004° 54.540'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 788 | N 42° 08.102' | W 004° 54.396'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 788 | N 42° 08.166' | W 004° 54.434'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto
Objeto de actuación por parte del programa: no



GUAZA DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 783 | N 42° 08.237' | W 004° 54.428'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 782 | N 42° 08.218' | W 004° 54.349'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: posee tres niveles de tejado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 784 | N 42° 08.232' | W 004° 54.369'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: distintos materiales en el recubrimiento del muro

Objeto de actuación por parte del programa: no



GUAZA DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 782 | N 42° 08.322' | W 004° 54.145'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: de la calle exterior solo se conserva la parte en la que está la entrada
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >




PALOMAR NÚMERO: 18 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 783 | N 42° 08.331' | W 004° 54.100'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

HUSILLOS

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	2	100%
Buenos	1	50%	1	50%
Regulares	1	50%	0	0%
Malos	0	0%	1	50%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 42° 05.498' | W 004° 31.569'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



HUSILLOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO




Coordenadas GPS:

ALT 765 | N 42° 06.921' | W 004° 33.179'

Estado de conservación: malo


Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



ITERO DE LA VEGA

2009



	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	1	100%	1	100%
Buenos	0	0%	1	100%
Regulares	1	100%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 774 | N 42° 17.266' | W 004° 15.328'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

LANTADILLA

2009



- 1
- 2
- 3
- 4

	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	4	100%	4	100%
Buenos	1	25%	1	25%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	3	75%	1	25%
Restos	0	0%	2	50%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 786 | N 42° 19.836' | W 004° 16.401'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



LANTADILLA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 790 | N 42° 20.123' | W 004° 16.434'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 793 | N 42° 20.176' | W 004° 16.549'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: construcción moderna, pequeño tamaño
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**


Coordenadas GPS:
 ALT 804 | N 42° 20.848' | W 004° 17.130'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



LOMAS

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	6	100%
Buenos	2	40%	5	83%
Regulares	2	40%	1	17%
Malos	1	20%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 842 | N 42° 16.447' | W 004° 32.948'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



LOMAS



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 843 | N 42° 16.430' | W 004° 32.956'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 836 | N 42° 16.481' | W 004° 33.119'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 837 | N 42° 16.497' | W 004° 33.121'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: grandes contrafuertes en los muros

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 838 | N 42° 16.501' | W 004° 33.151'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: OCTOGONAL SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 849 | N 42° 16.525' | W 004° 32.945'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: la puerta es de un ascensor
Objeto de actuación por parte del programa: no

MANQUILLOS

2009



- 1
- 2

	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	2	100%
Buenos	2	100%	2	100%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 773 | N 42° 12. 244' | W 004° 33.982'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

MANQUILLOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 772 | N 42° 12. 372' | W 004° 34.061'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

MARCILLA DE CAMPOS

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	8	100%	9	100%
Buenos	4	50%	5	56%
Regulares	2	25%	1	11%
Malos	1	12%	0	0%
Ruinas	1	12%	0	0%
Restos	0	0%	3	33%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 834 | N 42° 19.202' | W 004° 23.872'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: en la misma construcción existen dos palomares en distinto estado

Objeto de actuación por parte del programa: no

MARCILLA DE CAMPOS



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: XX

Coordenadas GPS:
 ALT 829 | N 42° 19.090' | W 004° 23.978'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: en la misma construcción existen dos palomares de distinto tipo
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 836 | N 42° 19.169' | W 004° 24.004'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: se encuentra al lado de los últimos viñedos del pueblo
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 835 | N 42° 19.178' | W 004° 23.996'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: se encuentra al lado de los últimos viñedos del pueblo
 Objeto de actuación por parte del programa: no



MARCILLA DE CAMPOS



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 832 | N 42° 19.194' | W 004° 24.024'

Estado de conservación: restos

Características significativas: se encuentra al lado de los últimos viñedos del pueblo

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 821 | N 42° 19.036' | W 004° 24.140'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: muy visible por estar al lado de la autovia palencia-santander

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 816 | N 42° 19.069' | W 004° 23.501'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



MARCILLA DE CAMPOS



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 817 | N 42° 18.975' | W 004° 23.662'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



< 1995

2009 >




PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 815 | N 42° 19.008' | W 004° 23.303'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

MAZARIEGOS

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	11	100%	12	100%
Buenos	2	18%	2	17%
Regulares	4	36%	2	17%
Malos	2	18%	1	8%
Ruinas	3	27%	6	50%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			1	8%



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 739 | N 42° 01.808' | W 004° 42.568'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

MAZARIEGOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 741 | N 42° 01.818' | W 004° 42.546'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: la entrada está hecha con piedra de sillería
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 738 | N 42° 01.861' | W 004° 42.853'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: existe un árbol en el interior
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 740 | N 42° 01.921' | W 004° 43.084'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



MAZARIEGOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 738 | N 42° 01.977' | W 004° 43.122'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 738 | N 42° 02.027' | W 004° 43.142'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 737 | N 42° 01.793' | W 004° 43.173'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



MAZARIEGOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 739 | N 42° 01.645' | W 004° 43.150'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 734 | N 42° 01.560' | W 004° 43.177'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 734 | N 42° 01.558' | W 004° 43.364'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

MAZARIEGOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 732 | N 42° 01.417' | W 004° 43.038'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: se encontraba en los terrenos de las obras de la carretera de Leon

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 738 | N 42° 01.876' | W 004° 42.974'

Estado de conservación: regular

Características significativas: el palomar se ha creado al reconvertir la parte de arriba de una antigua ermita

Objeto de actuación por parte del programa: no

MAZUECOS DE VALDEGINATE

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	11	100%	12	100%
Buenos	4	36%	6	50%
Regulares	5	45%	0	0%
Malos	1	9%	1	8%
Ruinas	1	9%	2	17%
Restos	0	0%	1	8%
Desaparecidos en este periodo			2	17%



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 778 | N 42° 09.977' | W 004° 50.269'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004

MAZUECOS DE VALDEGINATE



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 775 | N 42° 10.033' | W 004° 50.324'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: algún pináculo en el tejado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CIRCULAR SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 772 | N 42° 10.310' | W 004° 50.109'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CIRCULAR SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 780 | N 42° 10.296' | W 004° 50.106'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: debido a su estado se observa la construcción interior

Objeto de actuación por parte del programa: no

MAZUECOS DE VALDEGINATE



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CIRCULAR CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 774 | N 42° 10.189' | W 004° 50.044'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: CIRCULAR CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 778 | N 42° 10.202' | W 004° 50.018'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1997


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: CIRCULAR CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 775 | N 42° 10.093' | W 004° 49.955'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



MAZUECOS DE VALDEGINATE



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CIRCULAR CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 778 | N 42° 10.044' | W 004° 49.955'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 774 | N 42° 09.954' | W 004° 50.031'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 778 | N 42° 09.865' | W 004° 50.014'
Estado de conservación: malo

Características significativas: llama la atención su pequeño tamaño
Objeto de actuación por parte del programa: no



MAZUECOS DE VALDEGINATE



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 **TIPO DE PALOMAR: CIRCULAR CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 774 | N 42° 09.865' | W 004° 50.014'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dos pináculos en el cortavientos
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 12 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO**

Coordenadas GPS:
ALT 782 | N 42° 10.197' | W 004° 50.025'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

MENESES DE CAMPOS

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	19	100%	20	100%
Buenos	5	26%	8	40%
Regulares	11	58%	4	20%
Malos	3	16%	3	15%
Ruinas	0	0%	1	5%
Restos	0	0%	3	15%
Desaparecidos en este periodo			1	5%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 751 | N 41° 56.235' | W 004° 54.927'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: para cazar el palomar, han cerrado las troneras con alambrada

Objeto de actuación por parte del programa: no

MENESES DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 750 | N 41° 56.494' | W 004° 55.002'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: buena técnica en la recuperación. Excelente estado.
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 745 | N 41° 56.533' | W 004° 54.994'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 749 | N 41° 56.590' | W 004° 54.930'
Estado de conservación: regular

Características significativas: se ha rebocado la parte más afectada por la erosión
Objeto de actuación por parte del programa: no



MENESES DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 752 | N 41° 56.590' | W 004° 55.028'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 748 | N 41° 56.589' | W 004° 55.055'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 41° 56.595' | W 004° 55.065'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



MENESES DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 749 | N 41° 56.423' | W 004° 55.072'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 748 | N 41° 56.482' | W 004° 55.052'
Estado de conservación: malo

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 747 | N 41° 56.505' | W 004° 55.290'
Estado de conservación: restos

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no



MENESES DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 755 | N 41° 56.494' | W 004° 55.311'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 751 | N 41° 56.568' | W 004° 55.335'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 41° 56.601' | W 004° 55.331'

Estado de conservación: malo

Características significativas: tres alturas de tejado

Objeto de actuación por parte del programa: no



MENESES DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 747 | N 41° 56.545' | W 004° 55.393'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 741 | N 41° 56.678' | W 004° 55.346'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 741 | N 41° 56.736' | W 004° 55.292'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



MENESES DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 745 | N 41° 56.723' | W 004° 55.424'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 18

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 746 | N 41° 56.659' | W 004° 55.278'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2006



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 19

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 745 | N 41° 56.729' | W 004° 55.223'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



MENESES DE CAMPOS



< 1997
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 20 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 727 | N 41° 56.408' | W 004° 55.251'
Estado de conservación: restos

Características significativas: sin catalogar en 1996
Objeto de actuación por parte del programa: no

MONZÓN DE CAMPOS

2009



	1994		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	2	100%
Buenos	1	50%	1	50%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	50%	0	0%
Restos	0	0%	1	50%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 755 | N 42° 06.862' | W 004° 29.635'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

MONZÓN DE CAMPOS



< 1994

2009 >



PALOMAR NÚMERO: S

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 758 | N 42° 07.234' | W 004° 29.362'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

MORATINOS Y SAN NICOLÁS DEL REAL CAMINO

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	6	100%
Buenos	1	20%	2	33%
Regulares	3	60%	1	17%
Malos	1	20%	0	0%
Ruinas	0	0%	2	33%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			1	17%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 854 | N 42° 21.488' | W 004° 55.622'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

MORATINOS Y SAN NICOLÁS



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 858 | N 42° 21.472' | W 004° 55.674'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 843 | N 42° 21.750' | W 004° 55.140'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 843 | N 42° 21.912' | W 004° 57.163'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

MORATINOS Y SAN NICOLÁS



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 832 | N 42° 20.107' | W 004° 55.088'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: construcción moderna
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 6 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 839 | N 42° 20.757' | W 004° 54.984'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

OSORNO

2009



	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	10	100%	10	100%
Buenos	6	60%	3	30%
Regulares	1	10%	2	20%
Malos	2	20%	0	0%
Ruinas	1	10%	2	20%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			3	30%



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 796 | N 42° 24.678' | W 004° 21.295'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



OSORNO



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 805 | N 42° 24.642' | W 004° 21.315'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: planta convencional, pero construcción de tejados de forma original.
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 802 | N 42° 25.007' | W 004° 21.522'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 807 | N 42° 25.001' | W 004° 21.574'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 805 | N 42° 25.117' | W 004° 21.683'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 804 | N 42° 25.284' | W 004° 21.708'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: se lo llevó una riada en el año 2000

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 805 | N 42° 25.078' | W 004° 21.749'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



OSORNO



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 806 | N 42° 25.059' | W 004° 21.588'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 805 | N 42° 24.849' | W 004° 21.830'
 Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995


2009 >




PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 806 | N 42° 24.846' | W 004° 21.835'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



PAREDES DE NAVA



	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	9	100%	10	100%
Buenos	2	22%	5	50%
Regulares	3	33%	0	0%
Malos	1	11%	1	10%
Ruinas	2	22%	2	20%
Restos	1	11%	1	10%
Desaparecidos en este periodo			1	10%



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 808 | N 42° 09.082' | W 004° 40.571'


Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



PAREDES DE NAVA



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 42° 08.933' | W 004° 41.935'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: en la rehabilitación se ha utilizado barro para la trulla
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 776 | N 42° 08.810' | W 004° 42.387'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: destaca su gran tamaño
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 818 | N 42° 09.517' | W 004° 37.455'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no



PAREDES DE NAVA



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 818 | N 42° 09.517' | W 004° 37.455'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 802 | N 42° 09.429' | W 004° 40.978'
Estado de conservación: malo

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 824 | N 42° 10.851' | W 004° 38.421'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

PAREDES DE NAVA



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 765 | N 42° 09.273' | W 004° 41.850'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 771 | N 42° 09.261' | W 004° 41.807'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 768 | N 42° 09.276' | W 004° 41.782'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: la parte superior de una construcción se ha habilitado para palomar
Objeto de actuación por parte del programa: no

PEDRAZA DE CAMPOS

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	13	100%	13	100%
Buenos	4	31%	5	38%
Regulares	6	46%	2	15%
Malos	2	15%	1	8%
Ruinas	1	8%	3	23%
Restos	0	0%	1	8%
Desaparecidos en este periodo			1	8%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 760 | N 41° 58.980' | W 004° 44.047'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



PEDRAZA DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 756 | N 41° 58.964' | W 004° 44.050'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 759 | N 41° 58.930' | W 004° 44.025'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 761 | N 41° 58.899' | W 004° 43.960'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: su pequeño tamaño, puede ser debido a haber eliminado la calle exterior del palomar original

Objeto de actuación por parte del programa: no



PEDRAZA DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 754 | N 41° 58.893' | W 004° 44.207'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 753 | N 41° 58.838' | W 004° 44.192'
 Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 753 | N 41° 58.827' | W 004° 44.314'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



PEDRAZA DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 754 | N 41° 58.911' | W 004° 44.249'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 754 | N 41° 58.914' | W 004° 44.241'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 753 | N 41° 58.922' | W 004° 44.264'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



PEDRAZA DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 755 | N 41° 58.924' | W 004° 44.276'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: rehabilitado con elementos tradicionales; trulla de barro
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1996
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 754 | N 41° 58.928' | W 004° 44.269'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: rehabilitado con elementos tradicionales; trulla de barro
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 755 | N 41° 58.929' | W 004° 44.176'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

PERALES Y VILLALDAVÍN

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	6	100%	6	100%
Buenos	2	33%	2	33%
Regulares	3	50%	0	0%
Malos	0	0%	2	33%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	1	17%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			2	33%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 788 | N 42° 09.721' | W 004° 34.342'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

PERALES Y VILLALDAVÍN



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 809 | N 42° 09.548' | W 004° 36.189'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDOS SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 769 | N 42° 10.822' | W 004° 34.304'

Estado de conservación: malos

Características significativas: son pequeños palomares a lo largo de un muro que separa una finca

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: ELÍPTICO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 776 | N 42° 10.690' | W 004° 34.007'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



PERALES Y VILLALDAVÍN



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 42° 10.933' | W 004° 34.442'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**


Coordenadas GPS:
ALT 771 | N 42° 11.485' | W 004° 34.767'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



PIÑA DE CAMPOS

2009



- 1
- 2
- 3
- 4

	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	4	100%	4	100%
Buenos	1	25%	0	0%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	1	25%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	25%
Restos	2	50%	2	50%
Desaparecidos en este periodo			1	25%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 767 | N 42° 13.151' | W 004° 25.991'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



PIÑA DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 774 | N 42° 13.065' | W 004° 26.250'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 42° 12.829' | W 004° 26.612'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 777 | N 42° 12.824' | W 004° 26.694'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



POBLACIÓN DE ARROYO Y ARROYO

2009



Término Municipal de Población de Arroyo

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	2	100%
Buenos	0	0%	1	50%
Regulares	1	50%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	1	50%	1	50%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 859 | N 42° 20.225' | W 004° 52.238'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

POBLACIÓN DE ARROYO Y ARROYO



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 828 | N 42° 18.786' | W 004° 51.560'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004

POBLACIÓN DE CAMPOS

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	16	100%	17	100%
Buenos	11	69%	11	65%
Regulares	3	19%	1	6%
Malos	0	0%	1	6%
Ruinas	0	0%	1	6%
Restos	2	12%	1	6%
Desaparecidos en este periodo			2	12%



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 779 | N 42° 16.043' | W 004° 26.895'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



POBLACIÓN DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 784 | N 42° 16.238' | W 004° 26.941'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 782 | N 42° 16.254' | W 004° 26.929'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: forma parte de una construcción mayor

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 793 | N 42° 16.283' | W 004° 26.835'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



POBLACIÓN DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 798 | N 42° 16.292' | W 004° 26.830'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 792 | N 42° 16.344' | W 004° 26.771'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 789 | N 42° 16.364' | W 004° 26.763'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



POBLACIÓN DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 791 | N 42° 16.408' | W 004° 26.878'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 774 | N 42° 16.363' | W 004° 26.879'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 799 | N 42° 16.383' | W 004° 26.640'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



POBLACIÓN DE CAMPOS



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 790 | N 42° 16.212' | W 004° 26.600'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 788 | N 42° 16.207' | W 004° 26.606'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 778 | N 42° 16.192' | W 004° 26.640'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no

POBLACIÓN DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 789 | N 42° 16.238' | W 004° 26.757'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 774 | N 42° 16.068' | W 004° 26.353'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 790 | N 42° 15.846' | W 004° 26.314'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

POBLACIÓN DE CAMPOS



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 774 | N 42° 16.133' | W 004° 26.712'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no

POZO DE URAMA

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	7	100%	8	100%
Buenos	4	57%	5	63%
Regulares	3	43%	0	0%
Malos	0	0%	1	12%
Ruinas	0	0%	1	12%
Restos	0	0%	1	12%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 814 | N 42° 15.184' | W 004° 53.657'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado. Llama la atención la diferencia de altura entre los tejados

Objeto de actuación por parte del programa: no

POZO DE URAMA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 820 | N 42° 15.310' | W 004° 53.647'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 820 | N 42° 15.310' | W 004° 53.647'

Estado de conservación: malo

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 821 | N 42° 15.244' | W 004° 53.626'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



POZO DE URAMA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 816 | N 42° 15.248' | W 004° 53.566'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: gran número de contrafuertes en su muro exterior

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 813 | N 42° 15.210' | W 004° 53.548'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 812 | N 42° 15.276' | W 004° 53.622'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



POZO DE URAMA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 819 | N 42° 15.168' | W 004° 53.607'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado. Gran tamaño.

Objeto de actuación por parte del programa: no

POZUELOS DEL REY

2009



- 1
- 2
- 3
- 4

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	4	100%	4	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	2	50%	0	0%
Malos	1	25%	1	25%
Ruinas	1	25%	3	75%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 805 | N 42° 15.991' | W 004° 58.850'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

POZUELOS DEL REY



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 809 | N 42° 16.040' | W 004° 58.857'
 Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 813 | N 42° 16.123' | W 004° 58.855'
 Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 809 | N 42° 15.929' | W 004° 59.099'
 Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no

REQUENA DE CAMPOS

2009



- 1
- 2

	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	2	100%
Buenos	0	0%	1	50%
Regulares	1	50%	1	50%
Malos	1	50%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 800 | N 42° 18.573' | W 004° 20.483'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no

REQUENA DE CAMPOS



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 896 | N 42° 18.530' | W 004° 20.699'


Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

REVENGA DE CAMPOS

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	6	100%	6	100%
Buenos	2	33%	3	50%
Regulares	1	17%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	2	33%	0	0%
Restos	1	17%	3	50%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 791 | N 42° 16.968' | W 004° 29.041'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

REVENGA DE CAMPOS



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 787 | N 42° 16.761' | W 004° 28.980'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 791 | N 42° 16.680' | W 004° 29.032'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 790 | N 42° 16.658' | W 004° 29.008'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

REVENGA DE CAMPOS



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 793 | N 42° 16.882' | W 004° 29.231'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 780 | N 42° 17.129' | W 004° 28.827'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

REVILLA DE CAMPOS

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	6	100%	7	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	5	83%	2	29%
Malos	1	17%	2	29%
Ruinas	0	0%	1	14%
Restos	0	0%	2	29%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 753 | N 42° 00.376' | W 004° 42.492'


Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



REVILLA DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 740 | N 42° 00.125' | W 004° 42.728'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 743 | N 42° 00.199' | W 004° 42.685'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 746 | N 42° 00.318' | W 004° 42.634'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



REVILLA DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 750 | N 42° 00.390' | W 004° 42.746'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 743 | N 42° 00.398' | W 004° 42.778'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 736 | N 42° 00.391' | W 004° 42.760'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

RIBAS DE CAMPOS



	1995		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	3	100%	3	100%
Buenos	2	67%	1	33%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	1	33%	0	0%
Ruinas	0	0%	2	67%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 779 | N 42° 09.237' | W 004° 31.143'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

RIBAS DE CAMPOS



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 777 | N 42° 09.290' | W 004° 31.190'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1995
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 778 | N 42° 10.087' | W 004° 32.059'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

RIBEROS DE LA CUEZA

2009



- 1
- 2
- 3
- 4

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	4	100%	4	100%
Buenos	2	50%	1	25%
Regulares	1	25%	1	25%
Malos	1	25%	0	0%
Ruinas	0	0%	2	50%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 835 | N 42° 16.672' | W 004° 43.569'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004

RIBEROS DE LA CUEZA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 842 | N 42° 16.752' | W 004° 43.756'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 840 | N 42° 16.455' | W 004° 43.560'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 842 | N 42° 16.615' | W 004° 43.446'


Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	3	100%	3	100%
Buenos	1	33%	1	33%
Regulares	2	67%	1	33%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	33%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 790 | N 42° 11.739' | W 004° 31.943'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 791 | N 42° 12.125' | W 004° 31.959'
Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 787 | N 42° 11.869' | W 004° 32.040'
Estado de conservación: bueno


Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no



SAN MAMÉS DE CAMPOS

2009

- 1
- 2
- 3



	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	3	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	1	50%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	50%	1	33%
Restos	0	0%	1	33%
Desaparecidos en este periodo			1	33%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 811 | N 42° 21.366' | W 004° 33.760'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



SAN MAMÉS DE CAMPOS



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 810 | N 42° 21.371' | W 004° 33.867'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 819 | N 42° 21.367' | W 004° 33.957'
Estado de conservación: restos

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no

SAN ROMÁN DE LA CUBA

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	7	100%	8	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	2	29%	0	0%
Malos	2	29%	0	0%
Ruinas	2	29%	3	38%
Restos	1	14%	3	38%
Desaparecidos en este periodo			2	25%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 802 | N 42° 15.939' | W 004° 51.115'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: es un palomar pequeño, de planta cuadrada y gran altura

Objeto de actuación por parte del programa: no

SAN ROMÁN DE LA CUBA



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 808 | N 42° 15.842' | W 004° 50.977'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 807 | N 42° 15.863' | W 004° 51.024'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 807 | N 42° 15.865' | W 004° 51.669'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



SAN ROMÁN DE LA CUBA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 805 | N 42° 15.783' | W 004° 51.557'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 806 | N 42° 15.772' | W 004° 51.562'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 808 | N 42° 15.743' | W 004° 51.581'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



SAN ROMÁN DE LA CUBA



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 802 | N 42° 15.787' | W 004° 51.572'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

SANTA CECILIA DEL ALCOR

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	1	100%	2	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	1	100%	2	100%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 842 | N 41° 56.007' | W 004° 39.623'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

SANTA CECILIA DEL ALCOR

NO INVENTARIADO

< 1998
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 839 | N 41° 56.144' | W 004° 39.337'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

SANTILLANA DE CAMPOS

2009



1

	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	1	100%	1	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	100%	0	0%
Restos	0	0%	1	100%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 808 | N 42° 21.941' | W 004° 22.735'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

SANTOYO

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17/18

	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	18	100%	18	100%
Buenos	8	44%	8	44%
Regulares	5	28%	4	22%
Malos	1	6%	0	0%
Ruinas	2	11%	2	11%
Restos	2	11%	4	22%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 796 | N 42° 12.866' | W 004° 20.256'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



SANTOYO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: TRIANGULAR SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 12.867' | W 004° 20.269'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su forma

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 792 | N 42° 12.887' | W 004° 20.297'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 12.932' | W 004° 20.263'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



SANTOYO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 792 | N 42° 12.950' | W 004° 20.207'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 789 | N 42° 12.922' | W 004° 20.335'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 787 | N 42° 12.949' | W 004° 20.345'
Estado de conservación: regular

Características significativas: aunque es un hexágono en cada vértice tiene una especie de torreón, lo que le da un aspecto de castillo. Se encuentra dentro de un recinto cerrado.
Objeto de actuación por parte del programa: no

SANTOYO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 786 | N 42° 12.960' | W 004° 20.358'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: aunque la apariencia exterior no es buena, se observa el tejado en buen estado. Dentro de un recinto cerrado.

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: TRIANGULAR SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 792 | N 42° 12.918' | W 004° 20.337'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 791 | N 42° 12.843' | W 004° 20.396'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

SANTOYO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 788 | N 42° 13.040' | W 004° 20.219'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12/13 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 787 | N 42° 13.047' | W 004° 20.205'

Estado de conservación: restos

Características significativas: posee una placa en la que se lee el año que se hizo 1885

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 795 | N 42° 12.992' | W 004° 20.172'

Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



SANTOYO



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 791 | N 42° 13.193' | W 004° 20.402'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 792 | N 42° 13.179' | W 004° 20.367'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17/18 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:
 ALT 796 | N 42° 12.793' | W 004° 20.445'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: son dos palomares dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



TÁMARA

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	21	100%	21	100%
Buenos	8	38%	12	57%
Regulares	4	19%	0	0%
Malos	3	14%	1	5%
Ruinas	3	14%	2	10%
Restos	3	14%	6	29%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 793 | N 42° 11.832' | W 004° 23.826'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

TÁMARA



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 791 | N 42° 11.879' | W 004° 23.837'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 782 | N 42° 12.208' | W 004° 23.820'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 782 | N 42° 12.284' | W 004° 23.841'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2006



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 784 | N 42° 12.177' | W 004° 23.878'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 783 | N 42° 12.099' | W 004° 24.073'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 783 | N 42° 12.117' | W 004° 24.127'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



TÁMARA



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 784 | N 42° 12.114' | W 004° 24.261'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 783 | N 42° 12.337' | W 004° 23.679'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 782 | N 42° 12.390' | W 004° 23.650'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 783 | N 42° 12.513' | W 004° 23.413'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: el tejado está rematado con una cúpula
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 788 | N 42° 12.009' | W 004° 23.690'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 782 | N 42° 12.417' | W 004° 23.236'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



TÁMARA



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 788 | N 42° 12.333' | W 004° 23.252'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: el tejado superior es octogonal
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 790 | N 42° 12.261' | W 004° 23.197'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 802 | N 42° 12.228' | W 004° 23.116'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: curioso pináculo central
Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 805 | N 42° 12.087' | W 004° 23.232'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 18 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 797 | N 42° 12.094' | W 004° 23.359'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 19 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 798 | N 42° 12.059' | W 004° 23.354'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



TÁMARA



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 20

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 800 | N 42° 12.036' | W 004° 23.363'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 21

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:


ALT 789 | N 42° 12.239' | W 004° 23.409'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular


Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004



TORREMORMOJÓN

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	23	100%	23	100%
Buenos	9	39%	9	39%
Regulares	8	35%	3	13%
Malos	1	4%	1	4%
Ruinas	3	13%	5	22%
Restos	2	9%	5	22%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 769 | N 41° 57.675' | W 004° 46.780'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



TORREMORMOJÓN



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 769 | N 41° 57.677' | W 004° 46.778'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 768 | N 41° 57.669' | W 004° 46.783'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 769 | N 41° 57.667' | W 004° 46.789'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



TORREMORMOJÓN



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 766 | N 41° 57.727' | W 004° 46.846'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 767 | N 41° 57.727' | W 004° 46.844'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 770 | N 41° 57.730' | W 004° 46.858'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



TORREMORMOJÓN



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 770 | N 41° 57.734' | W 004° 46.863'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 768 | N 41° 57.714' | W 004° 46.907'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 769 | N 41° 57.705' | W 004° 46.913'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



TORREMORMOJÓN



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 769 | N 41° 57.697' | W 004° 46.926'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 752 | N 41° 57.576' | W 004° 47.060'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 774 | N 41° 57.637' | W 004° 46.761'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



TORREMORMOJÓN



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 774 | N 41° 57.637' | W 004° 46.761'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 774 | N 41° 57.637' | W 004° 46.761'

Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 774 | N 41° 57.637' | W 004° 46.761'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



TORREMORMOJÓN



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 41° 57.652' | W 004° 46.748'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 18 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 41° 57.650' | W 004° 46.748'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 19 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 739 | N 41° 57.798' | W 004° 46.724'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

TORREMORMOJÓN



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 20

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 783 | N 41° 57.744' | W 004° 46.655'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 21

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 781 | N 41° 57.720' | W 004° 46.666'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 22

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 852 | N 41° 57.562' | W 004° 46.335'

Estado de conservación: restos

Características significativas: situado en el otero

que domina el pueblo, forma parte de una compleja construcción de palomares, uno en cada torreón, menos el del este, comunicados con pasillos que eran a su vez palomares

Objeto de actuación por parte del programa: no

TORREMORMOJÓN



< 1996

2009 >

**PALOMAR NÚMERO: 23****TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 728 | N 41° 57.501' | W 004° 46.855'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no

VALDE - UCIEZA

2009



	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	20	100%	20	100%
Buenos	7	35%	6	30%
Regulares	8	40%	8	40%
Malos	4	20%	0	0%
Ruinas	0	0%	3	15%
Restos	1	5%	2	10%
Desaparecidos en este periodo			1	5%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 833 | N 42° 25.266' | W 004° 34.039'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2006

VALDE - UCIEZA



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 832 | N 42° 24.085' | W 004° 34.312'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 844 | N 42° 24.001' | W 004° 34.588'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 844 | N 42° 23.970' | W 004° 34.637'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



VALDE - UCIEZA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 836 | N 42° 23.859' | W 004° 34.561'

Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 860 | N 42° 24.408' | W 004° 36.173'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 859 | N 42° 24.395' | W 004° 36.179'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VALDE - UCIEZA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 857 | N 42° 24.407' | W 004° 36.077'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 855 | N 42° 24.444' | W 004° 36.085'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 856 | N 42° 24.458' | W 004° 35.989'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VALDE - UCIEZA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 857 | N 42° 24.513' | W 004° 36.011'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 860 | N 42° 24.636' | W 004° 36.098'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 825 | N 42° 22.795' | W 004° 34.224'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VALDE - UCIEZA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 825 | N 42° 22.803' | W 004° 34.195'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 822 | N 42° 22.790' | W 004° 34.171'

Estado de conservación: regular

Características significativas: curiosa cerradura en su puerta

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**


Coordenadas GPS:

ALT 823 | N 42° 22.771' | W 004° 34.143'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VALDE - UCIEZA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 820 | N 42° 22.695' | W 004° 34.087'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 18 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 820 | N 42° 22.804' | W 004° 34.107'
 Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 19 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 820 | N 42° 22.877' | W 004° 34.072'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



VALDE - UCIEZA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 20

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 823 | N 42° 22.916' | W 004° 34.284'

Estado de conservación: bueno


Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VALORIA DEL ALCOR

2009

- 1 
- 2 
- 3 



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	3	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	1	50%	1	33%
Malos	1	50%	1	33%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	1	33%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 797 | N 41° 54.212' | W 004° 49.860'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VALORIA DEL ALCOR



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 793 | N 41° 54.296' | W 004° 49.779'

Estado de conservación: malo

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 808 | N 41° 54.137' | W 004° 48.130'


Estado de conservación: regular

Características significativas: su forma consta de una pared redonda y otra plana

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLACIDALER

2009




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	13	100%	14	100%
Buenos	2	15%	6	43%
Regulares	8	62%	2	14%
Malos	0	0%	1	7%
Ruinas	2	15%	2	14%
Restos	1	7%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			3	21%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 993 | N 42° 13.331' | W 004° 58.654'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLACIDALER



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 995 | N 42° 13.323' | W 004° 58.682'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: si
 año: 2004



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 994 | N 42° 13.320' | W 004° 58.702'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: si
 año: 2004



< 1998


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 997 | N 42° 13.316' | W 004° 58.718'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: si
 año: 2004



VILLACIDALER



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 998 | N 42° 13.302' | W 004° 58.723'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 993 | N 42° 13.261' | W 004° 58.716'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 992 | N 42° 13.219' | W 004° 58.631'

Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLACIDALER



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 789 | N 42° 13.212' | W 004° 58.639'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: dentro de un recinto cerrado. Se puede observar la utilización de ramas en la construcción del entramado del tejado.
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 785 | N 42° 13.203' | W 004° 58.635'
Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 791 | N 42° 13.127' | W 004° 58.673'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: rodeado de frutales
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



VILLACIDALER



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 792 | N 42° 13.264' | W 004° 58.738'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 796 | N 42° 13.312' | W 004° 58.815'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:


ALT 794 | N 42° 13.301' | W 004° 58.796'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no





VILLACIDALER

NO INVENTARIADO

< 1998
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 14 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 779 | N 42° 13.054' | W 004° 57.984'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLADIEZMA

2009



	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	11	100%	17	100%
Buenos	2	18%	5	29%
Regulares	3	27%	2	12%
Malos	1	9%	1	6%
Ruinas	5	45%	3	18%
Restos	0	0%	4	24%
Desaparecidos en este periodo			2	12%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 813 | N 42° 23.569' | W 004° 24.348'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLADIEZMA



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 809 | N 42° 23.589' | W 004° 24.368'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: llamativa planta hexagonal
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 809 | N 42° 23.649' | W 004° 24.464'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 811 | N 42° 23.706' | W 004° 24.591'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: conjunto de tres palomares
Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLADIEZMA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 811 | N 42° 23.706' | W 004° 24.591'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: conjunto de tres palomares. Próxima reparación.

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 811 | N 42° 23.706' | W 004° 24.591'

Estado de conservación: restos

Características significativas: conjunto de tres palomares

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 806 | N 42° 23.635' | W 004° 24.694'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 813 | N 42° 23.715' | W 004° 24.855'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 812 | N 42° 23.787' | W 004° 24.514'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: conjunto de dos palomares

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 813 | N 42° 23.783' | W 004° 24.509'

Estado de conservación: restos

Características significativas: conjunto de dos palomares. Llama la atención sus pináculos.

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLADIEZMA



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 813 | N 42° 23.775' | W 004° 24.683'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 813 | N 42° 23.775' | W 004° 24.498'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 811 | N 42° 23.706' | W 004° 24.591'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: se utiliza de palomar la parte superior de una nave agrícola
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 819 | N 42° 23.785' | W 004° 24.675'
Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 821 | N 42° 23.822' | W 004° 24.626'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 819 | N 42° 23.806' | W 004° 24.664'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: está en la parte superior de una casa
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLADIEZMA



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 17

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 819 | N 42° 23.807' | W 004° 24.664'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: está en la parte superior de una cochera

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAHERREROS

2009



	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	8	100%	9	100%
Buenos	3	37%	5	56%
Regulares	2	25%	1	11%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	3	37%	0	0%
Restos	0	0%	3	33%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 830 | N 42° 23.151' | W 004° 27.648'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAHERREROS



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 830 | N 42° 23.140' | W 004° 27.635'
 Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 829 | N 42° 23.269' | W 004° 27.685'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un local cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 818 | N 42° 23.332' | W 004° 27.394'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención la cantidad de pináculos en los tejados
 Objeto de actuación por parte del programa: si
 año: 2006

VILLAHERREROS



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 819 | N 42° 23.429' | W 004° 27.216'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención la cantidad de pináculos en los tejados
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 820 | N 42° 23.425' | W 004° 27.179'
Estado de conservación: regular

Características significativas: llama la atención el tamaño de los pináculos
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 812 | N 42° 23.711' | W 004° 27.661'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAHERREROS



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 827 | N 42° 23.276' | W 004° 28.000'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 826 | N 42° 23.389' | W 004° 27.911'

Estado de conservación: bueno


Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAJIMENA

2009

- 1 
- 2 
- 3 



	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	3	100%	3	100%
Buenos	3	100%	3	100%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 816 | N 42° 05.069' | W 004° 25.964'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAJIMENA



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 794 | N 42° 05.059' | W 004° 26.291'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 817 | N 42° 05.418' | W 004° 25.473'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLALCAZAR DE SIRGA

2009




	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	5	100%
Buenos	2	40%	2	40%
Regulares	2	40%	1	20%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	1	20%	1	20%
Desaparecidos en este periodo			1	20%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 807 | N 42° 19.034' | W 004° 32.319'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLALCAZAR DE SIRGA



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 803 | N 42° 19.010' | W 004° 32.694'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 808 | N 42° 18.948' | W 004° 32.640'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 810 | N 42° 18.950' | W 004° 32.619'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLALCAZAR DE SIRGA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 821 | N 42° 18.788' | W 004° 33.015'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLALCÓN

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	11	100%	12	100%
Buenos	7	64%	6	50%
Regulares	2	18%	1	8%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	9%	3	25%
Restos	1	9%	2	17%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 817 | N 42° 17.517' | W 004° 51.226'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 832 | N 42° 17.645' | W 004° 51.654'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 834 | N 42° 17.642' | W 004° 51.538'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: numerosos
 contrafuertes sujetando el muro
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 822 | N 42° 17.793' | W 004° 51.353'
 Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLALCÓN



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 823 | N 42° 17.855' | W 004° 51.247'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: numerosos contrafuertes sujetando el muro

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 823 | N 42° 17.695' | W 004° 51.204'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 829 | N 42° 18.184' | W 004° 51.400'

Estado de conservación: restos

Características significativas: debió ser un palomar muy grande

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 825 | N 42° 17.398' | W 004° 51.472'

Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 828 | N 42° 17.360' | W 004° 51.473'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: por su forma y altura, puede ser el resultado de haber conservado solo una calle de un palomar mayor.

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 830 | N 42° 17.307' | W 004° 51.425'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLALCÓN



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 826 | N 42° 17.552' | W 004° 51.448'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



NO INVENTARIADO

< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 828 | N 42° 18.170' | W 004° 51.421'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLALUMBROSO

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	12	100%	14	100%
Buenos	4	33%	4	29%
Regulares	1	8%	0	0%
Malos	3	25%	0	0%
Ruinas	3	25%	3	21%
Restos	1	8%	5	36%
Desaparecidos en este periodo			2	14%



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:


ALT 776 | N 42° 11.606' | W 004° 46.445'

Estado de conservación: ruinas


Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLALUMBROSO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 771 | N 42° 11.079' | W 004° 46.342'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 780 | N 42° 11.228' | W 004° 46.378'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 777 | N 42° 11.237' | W 004° 46.442'
Estado de conservación: restos

Características significativas: tenía la particularidad que en una planta cuadrada, la calle interior era redonda
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLALUMBROSO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 774 | N 42° 11.356' | W 004° 46.418'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 775 | N 42° 11.363' | W 004° 46.451'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 778 | N 42° 11.346' | W 004° 46.501'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLALUMBROSO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 771 | N 42° 11.545' | W 004° 46.252'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 774 | N 42° 11.429' | W 004° 46.254'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 42° 11.443' | W 004° 46.177'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004

VILLALUMBROSO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 42° 11.404' | W 004° 46.159'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 769 | N 42° 11.252' | W 004° 46.174'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: parece ser que se rehabilitó la calle central del antiguo palomar. Está dentro de un recinto cercado.
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 775 | N 42° 11.420' | W 004° 46.235'
Estado de conservación: restos

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLALUMBROSO



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 772 | N 42° 11.241' | W 004° 46.191'


Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAMARTÍN DE CAMPOS


2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	12	100%	15	100%
Buenos	2	17%	5	33%
Regulares	7	58%	1	7%
Malos	1	8%	2	13%
Ruinas	0	0%	3	20%
Restos	2	17%	3	20%
Desaparecidos en este periodo			1	7%



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 749 | N 42° 01.042' | W 004° 39.928'
Estado de conservación: malo

Características significativas: en el dintel de la puerta aparece la fecha de construcción 1858, también posee dibujos realizados con ladrillos
Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLAMARTÍN DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 747 | N 42° 01.070' | W 004° 39.927'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: a parte de su gran tamaño ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 746 | N 42° 01.088' | W 004° 39.931'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 751 | N 42° 01.027' | W 004° 39.961'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLAMARTÍN DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 750 | N 42° 01.027' | W 004° 39.898'
Estado de conservación: restos

Características significativas: era un palomar de grandes dimensiones
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 751 | N 42° 00.920' | W 004° 39.918'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 749 | N 42° 00.903' | W 004° 39.936'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLAMARTÍN DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 754 | N 42° 00.941' | W 004° 39.996'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 750 | N 42° 01.019' | W 004° 40.038'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 745 | N 42° 01.125' | W 004° 40.668'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLAMARTÍN DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 743 | N 42° 01.061' | W 004° 39.805'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: llama la atención su gran tamaño. Dentro de un recinto cerrado.
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 750 | N 42° 01.076' | W 004° 39.772'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 746 | N 42° 01.014' | W 004° 39.845'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
 Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAMARTÍN DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 748 | N 42° 00.963' | W 004° 39.686'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 751 | N 42° 00.801' | W 004° 39.928'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: palomar industrial moderno. Dentro de un recinto cerrado.


Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAMUERA DE LA CUEZA

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	6	100%
Buenos	2	40%	2	33%
Regulares	1	20%	0	0%
Malos	0	0%	1	17%
Ruinas	1	20%	0	0%
Restos	1	20%	3	50%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 829 | N 42° 15.576' | W 004° 41.172'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLAMUERA DE LA CUEZA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 829 | N 42° 15.527' | W 004° 41.086'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 832 | N 42° 15.538' | W 004° 41.204'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 829 | N 42° 15.649' | W 004° 41.270'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLAMUERA DE LA CUEZA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 829 | N 42° 15.657' | W 004° 41.247'

Estado de conservación: bueno


Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 824 | N 42° 14.401' | W 004° 39.698'

Estado de conservación: restos

Características significativas: en una finca privada.

Gran pináculo central.

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	4	100%	5	100%
Buenos	1	25%	2	40%
Regulares	2	50%	1	20%
Malos	1	25%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	20%
Restos	0	0%	1	20%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 831 | N 42° 14.562' | W 004° 44.784'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLANUEVA DEL REBOLLAR



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 839 | N 42° 14.588' | W 004° 44.564'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 838 | N 42° 14.423' | W 004° 44.738'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 838 | N 42° 14.431' | W 004° 44.731'
Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cercado
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLANUEVA DEL REBOLLAR



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 834 | N 42° 14.510' | W 004° 44.551'

Estado de conservación: bueno


Características significativas: dentro de un recinto cercado

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLARMENTERO DE CAMPOS

2009

- 1 
- 2 



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	2	100%	2	100%
Buenos	1	50%	1	50%
Regulares	1	50%	1	50%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998



2009 >

PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 790 | N 42° 17.916' | W 004° 29.998'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004

VILLARMENTERO DE CAMPOS



< 1998

2009 >

**PALOMAR NÚMERO: 2****TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 792 | N 42° 17.931' | W 004° 29.976'


Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLARRAMIEL

2009




	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	16	100%	16	100%
Buenos	5	31%	5	31%
Regulares	6	38%	3	19%
Malos	2	12%	1	6%
Ruinas	2	12%	4	25%
Restos	1	6%	1	6%
Desaparecidos en este periodo			2	12%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 773 | N 42° 02.955' | W 004° 54.588'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLARRAMIEL



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 774 | N 42° 03.135' | W 004° 54.626'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 774 | N 42° 03.174' | W 004° 54.605'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 778 | N 42° 03.082' | W 004° 55.419'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 770 | N 42° 02.824' | W 004° 55.104'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 771 | N 42° 02.793' | W 004° 55.281'
 Estado de conservación: regular

Características significativas: grandes contrafuertes sujetando el muro exterior
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 769 | N 42° 02.750' | W 004° 55.139'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: el muro exterior está forrado con ladrillo macizo, lo que hace que este palomar no tenga un aspecto tradicional
 Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLARRAMIEL



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 766 | N 42° 02.692' | W 004° 55.117'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 766 | N 42° 02.673' | W 004° 55.139'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 760 | N 42° 02.419' | W 004° 53.238'
Estado de conservación: malo

Características significativas: rodeado de un seto que impide su visibilidad en verano
Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 773 | N 42° 02.230' | W 004° 55.171'
Estado de conservación: ruina

Características significativas: a pesar de contar con contrafuertes, parte del muro se ha caído
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 770 | N 42° 02.358' | W 004° 55.018'
Estado de conservación: regular

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 767 | N 42° 02.373' | W 004° 54.903'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLARRAMIEL



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 767 | N 42° 02.349' | W 004° 54.865'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**

Coordenadas GPS:
 ALT 772 | N 42° 02.150' | W 004° 54.845'
 Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997


2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16 **TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO**


Coordenadas GPS:
 ALT 767 | N 42° 02.285' | W 004° 54.405'
 Estado de conservación: bueno
 Características significativas: llama la atención su

gran tamaño. El muro está forrado con ladrillo viejo, lo que le da un aspecto tradicional.
 Objeto de actuación por parte del programa: si
 año: 2004



VILLASARRACINO

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

	1999		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	6	100%	6	100%
Buenos	0	0%	0	0%
Regulares	1	17%	0	0%
Malos	3	50%	0	0%
Ruinas	2	33%	3	50%
Restos	0	0%	3	50%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 849 | N 42° 24.618' | W 004° 29.985'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: es un palomar de gran altura, asemejando a una torre

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLASARRACINO



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 846 | N 42° 24.617' | W 004° 29.886'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: HEXAGONAL SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 844 | N 42° 24.606' | W 004° 29.883'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 838 | N 42° 24.677' | W 004° 29.512'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLASARRACINO



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 838 | N 42° 24.684' | W 004° 29.509'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1999

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 834 | N 42° 24.713' | W 004° 29.495'


Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLATOQUITE

2009



	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	10	100%	10	100%
Buenos	7	70%	7	70%
Regulares	2	20%	1	10%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	1	10%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			2	20%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 780 | N 42° 12.358' | W 004° 46.723'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 780 | N 42° 12.406' | W 004° 46.744'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 780 | N 42° 12.380' | W 004° 46.685'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 780 | N 42° 12.373' | W 004° 46.656'
Estado de conservación: regular

Características significativas: dentro de un recinto cerrado
Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLATOQUITE



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 780 | N 42° 12.373' | W 004° 46.656'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 782 | N 42° 12.359' | W 004° 46.642'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO


Coordenadas GPS:

ALT 781 | N 42° 12.575' | W 004° 46.719'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 792 | N 42° 12.781' | W 004° 46.398'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 787 | N 42° 12.461' | W 004° 46.382'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



< 1997
2009 >




PALOMAR NÚMERO: 10 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 772 | N 42° 12.263' | W 004° 46.428'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAUMBRALES

2009



- 1
- 2
- 3

	1997		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	3	100%	3	100%
Buenos	2	67%	2	67%
Regulares	0	0%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	0	0%
Restos	1	33%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			1	33%



< 1997

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 751 | N 42° 05.250' | W 004° 36.773'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLAUMBRALES



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 753 | N 42° 05.441' | W 004° 36.998'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1997
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 755 | N 42° 05.481' | W 004° 36.944'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su pequeño tamaño
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLELGA

2009



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	9	100%	9	100%
Buenos	1	11%	3	33%
Regulares	6	66%	0	0%
Malos	0	0%	1	11%
Ruinas	0	0%	1	11%
Restos	2	22%	4	44%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 810 | N 42° 17.994' | W 004° 56.101'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 810 | N 42° 17.942' | W 004° 56.107'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 813 | N 42° 17.842' | W 004° 56.336'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 815 | N 42° 17.850' | W 004° 56.328'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



VILLELGA



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 815 | N 42° 17.820' | W 004° 56.252'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 806 | N 42° 17.827' | W 004° 56.197'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no




< 1998
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 **TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:
ALT 807 | N 42° 17.790' | W 004° 56.181'
Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no





< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 816 | N 42° 18.099' | W 004° 55.853'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 811 | N 42° 17.914' | W 004° 56.104'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un corral

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLEMAR

2009

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	5	100%
Buenos	3	60%	3	60%
Regulares	1	20%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	20%
Restos	1	20%	1	20%
Desaparecidos en este periodo			0	0%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 822 | N 42° 18.924' | W 004° 55.753'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: la pared donde se encuentra la puerta es plana, el resto es circular.

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 823 | N 42° 18.922' | W 004° 55.741'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 831 | N 42° 18.967' | W 004° 55.736'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: la puerta de acceso es de reducidas dimensiones

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 828 | N 42° 18.977' | W 004° 55.736'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLEMAR



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 821 | N 42° 18.882' | W 004° 55.751'


Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLERÍAS DE CAMPOS

2009



	1996		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	15	100%	16	100%
Buenos	5	33%	7	44%
Regulares	5	33%	0	0%
Malos	1	7%	2	12%
Ruinas	2	13%	4	25%
Restos	2	13%	1	6%
Desaparecidos en este periodo			2	12%



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 760 | N 41° 56.618' | W 004° 51.193'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLERÍAS DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 756 | N 41° 56.522' | W 004° 51.196'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención los pináculos en sus tejados

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 759 | N 41° 56.506' | W 004° 44.738'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su forma, al unir el patio al palomar cuadrado

Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2004



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 759 | N 41° 56.419' | W 004° 51.389'

Estado de conservación: ruina

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLERÍAS DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 758 | N 41° 56.529' | W 004° 51.435'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención la gran altura de su muro exterior
Objeto de actuación por parte del programa: si
año: 2006



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 759 | N 41° 56.513' | W 004° 51.512'
Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 7 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 759 | N 41° 56.405' | W 004° 51.502'
Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLERÍAS DE CAMPOS



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 8

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 766 | N 41° 56.358' | W 004° 51.558'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 9

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 751 | N 41° 56.605' | W 004° 51.311'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 10

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 751 | N 41° 56.609' | W 004° 51.305'

Estado de conservación: malo

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLERÍAS DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 11 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 755 | N 41° 56.733' | W 004° 51.246'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 12 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 752 | N 41° 56.740' | W 004° 51.266'
Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular
Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 13 TIPO DE PALOMAR: REDONDO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
ALT 754 | N 41° 56.724' | W 004° 51.318'
Estado de conservación: bueno

Características significativas: llamativo cortavientos
Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLERÍAS DE CAMPOS



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 14

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 753 | N 41° 56.732' | W 004° 51.316'

Estado de conservación: restos

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 15

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 757 | N 41° 56.878' | W 004° 51.158'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1996
2009 >



PALOMAR NÚMERO: 16

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 754 | N 41° 56.634' | W 004° 51.287'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: sin catalogar en 1996

Objeto de actuación por parte del programa: no


VILLOLDO, VILLANUEVA DEL RÍO Y CASTRILLEJO DE LA OLMA

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	6	100%	6	100%
Buenos	2	33%	3	50%
Regulares	2	33%	0	0%
Malos	1	17%	1	17%
Ruinas	1	17%	0	0%
Restos	0	0%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			2	33%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 788 | N 42° 14.532' | W 004° 35.778'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: dentro de un recinto cerrado

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLOLDO, VILLANUEVA DEL RÍO Y CASTRILLEJO DE LA OLMA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 795 | N 42° 14.581' | W 004° 35.602'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3

TIPO DE PALOMAR: CUADRADO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 791 | N 42° 14.570' | W 004° 35.615'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 798 | N 42° 14.628' | W 004° 35.486'

Estado de conservación: malo

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLOLDO, VILLANUEVA DEL RÍO Y CASTRILLEJO DE LA OLMA



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 5

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 792 | N 42° 14.886' | W 004° 37.285'

Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 6

TIPO DE PALOMAR: OCTOGONAL CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 805 | N 42° 17.339' | W 004° 36.344'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: llama la atención su planta octogonal

Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLOVIECO

2009



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

	1998		2009	
	nº	%	nº	%
Palomares inventariados	5	100%	5	100%
Buenos	3	60%	3	60%
Regulares	1	20%	0	0%
Malos	0	0%	0	0%
Ruinas	0	0%	1	20%
Restos	1	20%	0	0%
Desaparecidos en este periodo			1	20%



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 1

TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:

ALT 786 | N 42° 17.912' | W 004° 29.136'

Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: si

año: 2004

VILLOVIECO



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 2 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 784 | N 42° 17.860' | W 004° 29.129'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 3 TIPO DE PALOMAR: REDONDO CON PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 782 | N 42° 17.436' | W 004° 28.562'
 Estado de conservación: bueno

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no



< 1998

2009 >



PALOMAR NÚMERO: 4 TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO

Coordenadas GPS:
 ALT 797 | N 42° 17.701' | W 004° 28.690'
 Estado de conservación: desaparecido

Características significativas: ninguna en particular
 Objeto de actuación por parte del programa: no

VILLOVIECO



< 1998

2009 >

**PALOMAR NÚMERO: 5****TIPO DE PALOMAR: CUADRADO SIN PATIO**

Coordenadas GPS:

ALT 790 | N 42° 17.684' | W 004° 28.715'

Estado de conservación: ruinas

Características significativas: ninguna en particular

Objeto de actuación por parte del programa: no

